

# Schutzhandschuhe Kategorie II



## Gebrauchsinformation (nach Richtlinie 89/686/EWG und 8.GPSGV)

Diese Handschuhe sind für Tätigkeiten geeignet, bei denen Schutz vor oberflächlichen mechanischen Verletzungen notwendig ist (z.B. Gartenarbeiten, schmutzige Arbeiten). Sie bieten Schutz vor heißen Teilen, deren Temperatur max. 50 °C erreicht.

Bei diesen Handschuhen handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung, die nach der Richtlinie 89/686/EWG Kapitel II Bescheinigungsverfahren mit einer Baumusterprüfung versehen ist.



## Handhabung

Bitte benutzen Sie nur die für Sie geeignete Handschuhgröße. Beachten Sie, dass es bei der Verwendung von Unterziehhandschuhen zu Beeinträchtigungen in der Funktionalität kommen kann. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob der von Ihnen gewählte Handschuh für die geplante Tätigkeit geeignet ist.

Kontrollieren Sie vor Gebrauch den Handschuh auf Schäden. Verwenden Sie schadhafte Schutzhandschuhe auf keinen Fall.

Einige Handschuhe können Bestandteile enthalten, die als mögliche Ursache von Allergien bei dafür anfälligen Personen gelten, und folglich zu Hautreizungen und/oder allergischen Reaktionen führen. Konsultieren Sie im Fall einer allergischen Reaktion umgehend einen Arzt.

Nähere Informationen erhalten Sie über die KCL-Hotline.

Alle technischen Angaben beziehen sich auf den unbenutzten Handschuh (ungedehnt bei Raumtemperatur).

## Verwendungsgrenzen

Die von Ihnen eingesetzten Handschuhe bieten Schutz gegenüber geringfügigen Risiken, jedoch nicht gegen Chemikalien, Mikroorganismen, Strom oder ionisierende Strahlen. Sie sind nicht für extreme Bedingungen (Kälte, Hitze und Feuer) geeignet.

Bitte beachten Sie, dass Sie Handschuhe nicht bei beweglichen Maschinenteilen verwenden dürfen, da die Gefahr des Einzuges besteht.



## Reinigung, Desinfektion und Wartung

Zur Reinigung dürfen Sie keine Chemikalien sowie scharfkantige Gegenstände (Drahtbürsten, Schmirgelpapier etc.) verwenden.

Bitte beachten Sie die auf der Handschuhverpackung oder auf dem Handschuhbeiblatt verwendeten Reinigungssymbole.



## Lagerung / Transport

Die Lagerung und der Transport der Schutzhandschuhe sollte nur in Originalverpackung vorgenommen werden.

Die Schutzhandschuhe sind flach, trocken und dunkel ohne zusätzliche Gewichtsbelastung auf dem Handschuh bei einer Temperatur von 5 - 25°C zu lagern.

KCL-Handschuhe können mindestens 12 Monate gelagert werden, ohne dass es zu Einbußen der zugesicherten Schutzigenschaften kommt.



## Entsorgung

Die Handschuhe sind bei sachgerechter Behandlung im Hausmüll zu entsorgen. Bei Chemikalienkontakt beachten Sie die Entsorgungshinweise des Chemikalienherstellers.

## Piktogramm Erklärung:



EN 388

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Ziffer Abriebfestigkeit     | (Min. 0; Max. 4) |
| 2. Ziffer Schnittfestigkeit    | (Min. 0; Max. 5) |
| 3. Ziffer Weiterreißfestigkeit | (Min. 0; Max. 4) |
| 4. Ziffer Stichfestigkeit      | (Min. 0; Max. 4) |

z. B.: 2 1 3 1

Bei Fragen wenden Sie sich an:

**KCL GmbH**

Am Kreuzacker 9

Telefon ++49-6659-87300

Telefax ++49-6659-87155

D-36124 Eichenzell

Internet: [www.kcl.de](http://www.kcl.de)

e-mail [vertrieb@kcl.de](mailto:vertrieb@kcl.de)

SX20