

Wiha Schraubenausdreher.

Schraubenausdreher.



405 11 Schraubenausdrehersatz mit Spiralbohrer, 16-tlg.

Werkstoff: Ausdreher aus zähhartem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Spiralbohrer aus HSS gefertigt, blank.

Anwendung: Zum Gewinde schonenden Entfernen beschädigter oder abgebrochener Schrauben mit Links- oder Rechtsgewinde, insbesondere durchgedrehter Innen-Sechskantschrauben.

Einfach Ausdreher einschlagen, Ringschlüssel tief ansetzen und ohne Verkanten ausdrehen.

Best.-Nr.	Serie				
03988	405 11				1
●	405	2,0x85	2,5x85	3,0x85	4x85
		5x85	6x95	8x95	10x110
⊗		2,3x53	2,8x51	3,4x70	4,5x80
		5,7x93	6,8x109	9,0x117	11,0x142



NEU

405 Schraubenausdreher.

Werkstoff: Zäharter Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.


Anwendung: Zum Gewinde schonenden Entfernen beschädigter oder abgebrochener Schrauben mit Links- oder Rechtsgewinde, insbesondere durchgedrehter Innen-Sechskantschrauben. Einfach Ausdreher einschlagen, Ringschlüssel tief ansetzen und ohne Verkanten ausdrehen.

Best.-Nr.	●	↔	⊗	
03847	2,0	85	6,0	1
03848	2,5	85	6,0	1
03849	3,0	85	7,0	1
03850	4	85	8,0	1
03851	5	85	8,0	1
03852	6	95	8,0	1
03853	8	95	10,0	1
03854	10	110	12,0	1

Wiha Info

Schraubenausdreher

1 a




Beschädigter bzw. verrundeter Innensechskant oder...

2 a




...abgebrochener **Schraubenkopf**

2 b




Mit Spiralbohrer vorbohren

1 b




Schraubenausdreher mit einem Hammer fest einschlagen

2 c



1 c



Ringschlüssel bis unten aufschieben und ohne Verkanten herausdrehen

2 d

