

## Zubehör und Sensorik für / Accessories and sensors for LOG10 / LOG20 / LOG100 / LOG100 CRYO / LOG110 / LOG110-EXF

Beschreibung Description	Messbereich Measuring range	L1 x Ø mm	t90	
<b>Externe Sensoren / External sensors</b>				
 Externer Temperaturfühler für LOG 100 / LOG 110, 3 m Kabel External temperature probe for LOG 100 / LOG 110, 3 m cable	-50°C... +125°C	40 x 3,0	15	<b>6040-0103</b>
 Externer Temperaturfühler, Handgriff bis 80°C temperaturbeständig für LOG 100 / LOG 110, 3 m Kabel External temperature probe, handle heat resistant up to 80°C for LOG 100 / LOG 110, 3 m cable	-50°C... +125°C	40 x 3,0	15	<b>6040-0104</b>
 Externer Temperaturfühler für LOG 100 / LOG 110, 8 m Kabel External temperature probe for LOG 100 / LOG 110, 8 m cable	-50°C... +125°C	40 x 3,0	15	<b>6040-0108</b>
 Sensor Kl. B / Cl. B NUR / ONLY LOG 100 CRYO Externer Temperaturfühler Pt1000 für LOG 100 CRYO (No. 5005-0105) 3 m Kabel, Silikon isoliert External temperature probe for LOG 100 CRYO (No. 5005-0105) 3 m cable, silicone insulated	-50°C... +125°C	50 x 4,0	15	<b>6040-0113</b>
 Sensor Kl. B / Cl. B NUR / ONLY LOG 100 CRYO Externer Temperaturfühler Pt1000 für LOG 100 CRYO (No. 5005-0105) 3 m Kabel, PTFE isoliert External temperature probe for LOG 100 CRYO (No. 5005-0105) 3 m cable, PTFE insulated	-200°C... +250°C	50 x 4,0	15	<b>6040-0112</b>
 <b>Software</b> Windows Software LOG-Graph für / for LOG10 / LOG20 / LOG100 / LOG100 CRYO / LOG110 & Datenkabel / Data cable Immersion probe as 6000-1773				<b>5090-0110</b>
<b>Zubehör / Accessories</b>				
	Ersatzbatterie, 3 Volt CR2032 / Spare battery, 3 Volt CR2032			<b>5990-0067</b>
	Ersatz-USB-Kabel / Spare USB-cable			<b>5090-0100</b>
	Abschließbarer Wandhalter, mit Magnet für LOG10 .... LOG110 -EXF Lockable wall mount, with magnet for LOG10 .... LOG110 -EXF			<b>5600-0098</b>
	Kalibrierzertifikat (3x Feuchte + 1x Temperatur) bei 30/50/70%rF und 23°C Calibration certificate (3x humidity + 1x temperature) at 30/50/70%rH and 23°C			<b>5600-0067</b> ③
	Kalibrierzertifikat (2x Temperatur) bei -18°C und 2°C Calibration certificate (2x temperature) at -18°C and 2°C (2x temperature)			<b>5600-0068</b> ③
	Temperaturbremse, zur Verzögerung bei Temperaturänderung für externe Temperaturfühler / Temperature delay for external temperature probes, aluminium	Ø 40 x 20 mm Ø 5 mm Bohrungen/drill-holes		<b>5600-0074</b>
	Temperaturbremse, zur Verzögerung bei Temperaturänderung für externe Temperaturfühler / Temperature delay for external temperature probes, aluminium	60 x 25 x 25 mm Ø 3,5 / 4,2 / 5 mm Bohrungen/drill-holes		<b>5600-0088</b> ③
<b>Sets / Sets</b>				
	Starterset LOG10 (Datenlogger für Temperatur + Software + USB-Kabel) / Starter-Set LOG10 (Data logger for temperature + Software+ USB-cable)			<b>5005-1001</b>
	Starterset LOG20 (Datenlogger für Temperatur + Software + USB-Kabel) / Starter-Set LOG20 (Data logger for temperature + Software+ USB-cable)			<b>5005-1002</b>
	Starterset LOG100 (Datenlogger für Temperatur + Software + USB-Kabel) / Starter-Set LOG100 (Data logger for temperature + Software+ USB-cable)			<b>5005-1100</b>
	Starterset LOG100 CRYO (Datenlogger für Temperatur + Software + USB-Kabel) / Starter-Set LOG100 CRYO (Data logger for temperature + Software+ USB-cable)			<b>5005-1105</b>
	Starterset LOG110 (Datenlogger für Temperatur + Software + USB-Kabel) / Starter-Set LOG110 (Data logger for temperature + Software+ USB-cable)			<b>5005-1110</b>