



Patch thermocollant ovale pour jeans

- patch thermocollant pour rapiécer et renforcer des tissus en jeans
- matériau : 100% coton
- contenu : 2 pièces

Application :

Mettre le tissu à l'envers. Découper les patch tout autour en chevauchant d'au moins 1 cm, arrondir les coins.

Placer le patch côté enduit vers les bas.

Pour le coton et le lin, régler le fer à repasser sur la position 3 et repasser pendant env. 45 - 60 secondes en exerçant une pression ferme.

Pour les tissus délicats, régler le fer sur la température maximale autorisée, repasser pendant environ 45 - 60 secondes.

Pour ne pas endommager le patch, placer dessus un tissu fin. Retourner le vêtement et appuyer avec le fer pendant env. 25 - 30 secondes.

Repassage à sec uniquement - sans pattemouille - sans vapeur

Instructions d'entretien :

Lavage normal à 40 °C, ne pas mettre à la javel, ne pas sécher dans le sèche-linge, repassage jusqu'à la position 3 ou jusqu'à une température maximale de 200 °C possible, nettoyage par voie humide professionnel



Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Patch thermocollant ovale pour jeans	(L)130 x (H)100 mm	beige	2	34511	53500531
		blanc	2	34509	53500530
	(L)130 x (H)100 mm	bleu clair	2	34502	53500524
		bleu foncé	2	34501	53500523
	(L)130 x (H)100 mm	bleu moyen	2	34503	53500525
		gris	2	34504	53500526
	(L)130 x (H)100 mm	military	2	34513	53500533
		noir	2	34505	53500527
	(L)130 x (H)100 mm	olive	2	34512	53500532
		rose	2	34518	53500534

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
	(L)130 x (H)100 mm	rouge	2	34506	53500528
		vert	2	34508	53500529