

Werkstoffbeschrieb

PUR ist ein im Giessverfahren hergestelltes Elastomer. Es ist in den Härteklassen 70, 80 und 90 Shore A erhältlich. Zu seinen herausragenden Eigenschaften zählen die hohe Flexibilität, Abriebfestigkeit und Zugfestigkeit. PUR kann ohne Einbusse seiner mechanischen Eigenschaften über einen breiten Temperaturbereich eingesetzt werden. PUR ist nicht hydrolysebeständig und verändert unter Bewitterungseinfluss seine Farbe.

Anwendungsgebiet

Schürfleisten, Räder, Puffer, Unterlagen, Seilrollen, Büchsen, Manschetten, Ringe

Eignung im Lebensmittelbereich

Für Anwendungen im direkten Kontakt mit Lebensmitteln nicht geeignet.

UV-Beständigkeit

Vergilbt bei Bewitterung. Dies hat keinen Einfluss auf die Eigenschaften.

Physikalische Eigenschaften Dichte Feuchtigkeitsaufnahme	Wert 1.25 0.3 – 0.5	Einheit g/cm ³ %	Prüfmethode DIN 53479 DIN 53495
Mechanische Eigenschaften Streckspannung Reissdehnung E-Modul (Zug) Kerbschlagzähigkeit (Charpy) Kugeldruckhärte	294	N/mm ² % N/mm ² kJ/m ² N/mm ²	DIN EN ISO 527 DIN EN ISO 527 DIN EN ISO 527 DIN 53453 DIN EN ISO 53453
Thermische Eigenschaften Wärmeleitfähigkeit Spezifische Wärmekapazität Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient Einsatztemperatur kurzzeitig maximal Einsatztemperatur langfristig Brennbarkeit	17 –19 100 – 30 bis 80	W/K.m kJ/(kgK) 10 ⁻⁵ x 1/°C °C °C	DIN 52612 DIN 53752 UL 94
Elektrische Eigenschaften Spezifischer Durchgangswiderstand Oberflächenwiderstand Durchschlagfestigkeit		Ω cm Ω kV/mm	DIN IEC 60093 DIN IEC 60093 IEC 243

Diese technischen Daten sind durch unsere Lieferanten, aus vielen Einzelmessungen, als Durchschnittswerte ermittelt worden. Bei allen Messungen sind die Probekörper im trockenen Zustand geprüft worden. Die Daten geben wir unter Vorbehalt weiter. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Materialtechnologie ist einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen. Irgendwelche Rechte und Garantien können daraus nicht abgeleitet werden. Eigene Versuche sind notwendig, da die Umwelt- und Einsatzbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, mechanische Kräfte, Strahlen und Chemikalien etc.) Grenzen in der Anwendung setzen.