

## Impugnature a ripresa • con mozzo e vite inox

24390.0371



### Descrizione prodotto

Leva a ripresa con parti interne inox. Molteplici campi di applicazione come, per es., nell'industria farmaceutica, chimica e alimentare.

### Materiale

#### Leva

- Zinco pressofuso, plastificato, arancio, simile a RAL 2004, finitura opaca

#### Mozzo

- Acciaio inox 1.4305

#### Vite

- Acciaio inox 1.4305

### Funzionamento

**Tirando la leva** si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

### Maggiori informazioni

### Note

Il perno filettato può essere sostituito.

### Disegno



### Caratteristiche

| Dimensioni |       |       |       |       |       |       |       |       |      | [g] | Codice     |  |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|------------|--|
| $d_1$      | $d_2$ | $l_1$ | $d_3$ | $h_1$ | $h_2$ | $h_3$ | $h_4$ | $l_2$ | [mm] |     |            |  |
| arancio    |       |       |       |       |       |       |       |       |      |     |            |  |
| 18         | M8    | 40    | 13,5  | 31    | 6,5   | 3     | 45    | 62    |      | 81  | 24390.0371 |  |

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.