



Kobalt freie Feuchtigkeitsindikator



Feuchtigkeitsindikator: zeigt in Verbindung mit Trockenmitteln den Feuchtigkeitsgrad innerhalb einer Verpackung an.

Kobalt frei, Löschpapier mit Kobalt-freier Imprägnierung, REACH-konform

Artikel-Nr.	Beschreibung	VPE
EP0702016	Kobalt freier Feuchtigkeitsindikator 3 Werte 05/10/15 % rH	125
EP0702017	Kobalt freier Feuchtigkeitsindikator 3 Werte 05/10/60 % rH	125
EP0702018	Kobalt freier Feuchtigkeitsindikator 3 Werte 30/40/50 % rH	125
EP0702019	Kobalt freier Feuchtigkeitsindikator 6 Werte 10/20/30/40/50/60 % rH	200

Trockenmittelbeutel



Trockenmittelbeutel mit Ton

Diese Beutel verhindern sicher Korrosionsschäden an Platinen, Bauteilen, Instrumenten und Geräten. Verwendung innerhalb der Schutzbeutel.

Die Beutel sind wiederverwendbar durch Ofentrocknung.

- Beutel mit ableitfähiger Beschichtung
- Nutzbar bis 50°C
- Feuchtigkeit: Von 15% bis 50% HR
- Reaktivierung: 120°C

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gewicht in g	VPE
EP0702009	Trockenmittelbeutel	2	2000
EP0702006	Trockenmittelbeutel	6	1000
EP0702009	Trockenmittelbeutel	12	1000
EP0702010	Trockenmittelbeutel	35	400
EP0702011	Trockenmittelbeutel	70	200
EP0702012	Trockenmittelbeutel	140	100
EP0702013	Trockenmittelbeutel	280	50
EP0702014	Trockenmittelbeutel	560	25

Luftpolsterfolie dissipativ



Luftpolsterfolie, Rosa, dissipativ:

Permanent ableitfähige PE-Folie

- 3-lagig, verschweißbar
- Aminefrei, recycelbar
- Polycarbonat- verträglich
- Oberflächenwiderstand: ca. $10^{11} \Omega$

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Länge m	Rolle
EP0703001	Luftpolsterfolie	600	100	60 m ²