



ESD Arbeitsmantel 1/2 Pro Line



Beschreibung:

Die ESD Mäntel von SafeGuard sind leicht und atmungsaktiv und weisen dadurch einen hohen Tragekomfort vor. Die Pro Line hat ein Flächengewicht von 146g/m². Zudem sind die zwei Seitentaschen und die versteckte Knopfreihe sehr praktisch, das ESD Logo ist auf die Brusttasche gestickt. Die verkürzte Länge verleiht dem ESDMantel eine besonders elegante Optik. Der ESD Arbeitsmantel entspricht natürlich den Anforderungen der DIN EN 61340-5-1.

Ausstattung Kleidung:

2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo an der Brusttasche, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste

Materialzusammensetzung: 63% PES, 33% Baumwolle, 7% karbonisiertes Garn
Flächengewicht: 146 g/m²

Produktdetails:

Hersteller: SAFEGUARD

Verkaufseinheit: Stück

Produktserie: Safeguard Pro Plus

Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:

Rp-p = 10⁵ - 10⁷ Ohm

Leitfähiges Garn 4x4 mm Raster

Geschlecht: unisex

Ärmellänge: langarm

1/2 Konfektionslänge

In folgenden Größen erhältlich:

Größe	Artikelnummer
XS	DSWL42495
S	DSWL42496
M	DSWL42497
L	DSWL42498
XL	DSWL42499
2XL	DSWL42500
3XL	DSWL42501
4XL	DSWL42502
5XL	DSWL42503

Pflegehinweise:

Standardmaschinenwäsche bis 30° C
(auf links waschen, Innenseite muss nach außen zeigen)

Color- und Feinwaschmittel

Bügeln bis max. 110° C

Nicht bleichen

Nicht trocknergeeignet

Kontakt mit säurehaltigen / alkalihaltigen Lösungsmitteln vermeiden

Keinen Weichspüler verwenden



Anzahl Waschzyklen bei

Aufrechterhaltung der

Schutzzeigenschaften/Leitfähigkeit:

Bei Einhaltung der Waschanweisung wird die Ableitfähigkeit nach über 50 Waschzyklen gemäß IEC 61340 und ANSI S20.20 eingehalten. Trotzdem empfehlen wir nach maximal 40 Wäschen regelmäßige Tests nach IEC-61340-5-2: 2002, da durch starke mechanische Beanspruchung/Abnutzung sich die Werte auch ändern können.

Wichtiger Hinweis bei einer

Neueinkleidung:

Zur persönlichen Größenermittlung sollte die Anprobe immer mit vorgewaschener Kleidung stattfinden! Der Arbeitsmantel kann bei der allerersten Reinigung / Trocknung max. 0,5% - 2% ein, danach nicht mehr.

Lagerung:

Die Kleidung sollte in trockenen und belüfteten Bedingungen, vor Feuchtigkeit, Schmutz und mechanischer Beschädigung geschützt gelagert werden. Wir empfehlen eine Lagerung, vor Wärmequellen und Lichteinstrahlung geschützt, in Regalen oder auf Lagergittern.