



Gebrauchsinformation (nach 8. GPSGV)




Reinigung

- Die Reinigung von verschmutzten Handschuhen erfolgt am besten in handwarmem Wasser und Seifenlösung.
- Keine Chemikalien verwenden.
- Scharfkantige Gegenstände wie Drahtbürsten, Schmirgelpapier u. ä. nicht verwenden.
- Die anschließende Trocknung nach Möglichkeit bei Raumtemperatur, aber nicht über 40° C.
- Bei eventueller Kontamination mit Chemikalien, bitte den Chemikalienhersteller ansprechen.




Lagerung / Transport

- Die Handschuhe bei einer Temperatur zwischen 5°C und 25°C gestreckt (ungeknickt) in trockenen Räumen lagern.
- Auf keinen Fall der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Zur Vermeidung von Ozonschäden, keine Lagerung in der Nähe von elektrischen Geräten.
- Lagerzeit max. 24 Monate.
- Transport nur in Original KCL-Verpackungen vornehmen.



Handhabung

- Vor Gebrauch unbedingt auf Schäden kontrollieren. Schadhafte Handschuhe auf keinen Fall benutzen!
- Fingerbeweglichkeit entsprechend EN 420: Stufe 5 (Minimum 0, Maximum 5).
- Der angegebene Schutz ist nur an den beschichteten Flächen gegeben.



Entsorgung

- Unbenutzt: zusammen mit dem Hausmüll
- Benutzt: nach eventuellem Chemikalienkontakt, entsprechend den Entsorgungsvorschriften der jeweiligen Chemikalie.

Bei Fragen wenden Sie sich an:

Kächele-Cama Latex GmbH


Am Kreuzacker 9
D-36124 Eichenzell

Telefon ++49-6659-87300
Internet: www.kcl.de

Telefax ++49-6659-87155
e-mail vertrieb@kcl.de

Prüfinstitut 0121

Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz – BGIA; D-53754 St. Augustin



EN388

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Ziffer Abriebfestigkeit | (Min. 0; Max. 4) |
| 2. Ziffer Schnitffestigkeit | (Min. 0; Max. 5) |
| 3. Ziffer Weiterreißfestigkeit | (Min. 0; Max. 4) |
| 4. Ziffer Stichfestigkeit | (Min. 0; Max. 4) |

Beispiel: 2 1 3 1

WL18