



PeakTech® 4200



PeakTech® 4250



PeakTech® 4300



Bei unseren Zangenadaptern handelt es sich um Messwandler, die ACA oder auch ACA/DCA-Messungen in Verbindung mit einem Multimeter ermöglichen. Bei Strommessungen unter Verwendung eines Zangenadapters ist keine Schaltunterbrechung bzw. Entfernen der Isolation notwendig. Die Zangenadapter sind mit einem Handschutz versehen, der ein sicheres Arbeiten gewährleistet.

► Sicherheit: EN 61010-1



*These clamp-adaptors are transducer, which allow to measure electrical current ACA or ACA/DCA by connection with a digital multimeter. When measuring current with these clamp-adaptors, it is no need to break a circuit or to affect the insulation. These adaptors with a design of finger guard, ensures user operating under condition safe.*

► Safety: EN 61010-1

► SPECIFICATIONS	P 4200	P 4250	P 4300
DCA	---	60 A; +/- 1,5 % + 5 mA - 10 mA/100 mA	200/1000 A; +/- 1,5 % + 2 A - 1 mV/A
ACA	200 A; +/- 2,0 % + 0,5 A (40 - 400 Hz); 1 mV/A	60 A (40 Hz - 2 kHz); +/- 2 % + 5 mA (40 Hz - 2 kHz) - 10 mA/100 mA	200/1000 A; +/- 1,5 % + 2 A - 1 mV/A
Leiter-φ / Conductor diameter	16 mm	9 mm	57 mm
Sicherheit / Safety	CAT II 600 V	CAT II 300 V	CAT II 1000 V
Zubehör / Accessories	Tasche und Bedienungsanleitung / carrying case and manual	Batterie und Bedienungsanleitung / battery and manual	
Betriebsspannung / Operation voltage	---	9 V Batterie / battery	
Abmessungen / Dimension (BxHxT/WxHxD)	50 x 111 x 33 mm	65 x 195 x 32 mm	100 x 240 x 43 mm
Gewicht / Weight	130 g	250 g	500 g