

Aufsetzanleitung und Dichtsitzprüfung

3M™ Halbmasken Serie 7500 für Wechselfilter



Atemschutz ist nur dann wirksam, wenn er richtig ausgewählt, angepasst und während der gesamten Aufenthaltsdauer im gefahrstoffbelasteten Bereich getragen wird.

Stellen Sie vor dem Betreten eines gefahrstoffbelasteten Bereiches immer sicher, dass Ihre Halbmaske mit den geeigneten Filtern versehen ist und einen guten Dichtsitz hat.


Bitte beachten: Gesichtshaare im Bereich des Dichtrandes verhindern einen korrekten Sitz der Maske und reduzieren den Schutz für den Maskenträger.



Vor jeder Anwendung muss die Aufsetzanleitung & Dichtsitzkontrolle befolgt werden

Aufsetzanleitung:

Standard Einstellung



Schritt 1: Stellen Sie die Kopfhalterung so ein, dass sie bequem sitzt.
Schritt 2: Setzen Sie die Maske über Mund und Nase.
Schritt 3: Ziehen Sie die obere Befestigung über den Kopf.



4. Fassen Sie die unteren Haltebänder mit beiden Händen und haken diese im Nacken ineinander.



5. Straffen Sie zuerst die oberen Bänder durch Ziehen der Bandenden, um einen sicheren und bequemen Sitz zu erreichen, wie gezeigt.



6. Ziehen Sie die unteren Bänder an den hinteren Befestigungen fest (die Spannung der Bänder kann durch Herausdrücken der Laschen gelockert werden).



7. Führen Sie eine Dichtsitzkontrolle mit Über- oder Unterdruck durch. Die Dichtsitzprüfung mit Unterdruck wird empfohlen in Kombination mit den Filtern 6035/6038 und der Serie 2000. Bei allen anderen Filtern wird die Prüfung mit Überdruck empfohlen.

Dichtsitzkontrolle mit Überdruck:


1. Verschließen Sie mit der Handfläche das Ausatemventil und atmen leicht aus.
2. Wenn sich die Maske leicht aufbläht, **ohne** dass Luft zwischen Gesicht und Maskenrand entweicht, haben Sie einen guten Dichtsitz erreicht. Falls Sie eine Undichtigkeit feststellen, passen Sie die Maske erneut im Gesicht an und / oder stellen Sie die Spannung der Bänder oder die Länge der Kopfhalterung neu ein, um die Leckage zu beseitigen. Wiederholen Sie die Dichtsitzkontrolle.

Dichtsitzkontrolle mit Unterdruck:

1. Drücken Sie Ihre Daumen in die Mitte der Filter der Serie 2000 oder 6035/6038, atmen Sie ruhig ein und halten Sie für 5 - 10 Sekunden die Luft an.
2. Wenn sich der Maskenkörper leicht zusammenzieht, ist ein guter Dichtsitz gewährleistet. Falls Sie eine Undichtigkeit feststellen, passen Sie die Maske erneut im Gesicht an und / oder stellen Sie die Spannung der Bänder oder die Länge der Kopfhalterung neu ein, um die Leckage zu beseitigen. Wiederholen Sie die Dichtsitzkontrolle.

Wenn Sie KEINEN richtigen Dichtsitz erreichen können, betreten Sie NICHT den Gefahrenbereich. Informieren Sie Ihren Vorgesetzten.

„Drop Down“ Einstellung



Schritt 1: Ziehen Sie, wie gezeigt, das Band unter der mittleren Befestigung heraus.
Schritt 2: Stellen Sie die Kopfhalterung so ein, dass sie bequem sitzt.
Schritt 3: Schieben Sie die Maske mit einer Hand über Ihr Gesicht, während Sie die Bandenden mit der anderen Hand festhalten, wie oben gezeigt.

Für weitere allgemeine Infos besuchen Sie uns bitte im Internet auf:

www.3Marbeitsschutz.de

