



Patch thermocollant Köper

- patch thermocollant pour rapiécer et renforcer des textiles à mailles fines
- découpable à la dimension souhaitée
- matériau : 100% coton

Application :

Mettre le tissu à l'envers. Découper les patch tout autour en chevauchant d'au moins 1 cm, arrondir les coins.

Placer le patch côté enduit vers les bas.

Pour le coton et le lin, régler le fer à repasser sur la position 3 et repasser pendant env. 45 secondes en exerçant une pression ferme.

Pour les tissus délicats, régler le fer sur la température maximale autorisée, repasser pendant environ 45 secondes.

Pour ne pas endommager le patch, placer dessus un tissu fin. Retourner le vêtement et appuyer avec le fer pendant env. 25 - 30 secondes.

Repassage à sec uniquement - sans pattemouille - sans vapeur

Instructions d'entretien :

Lavage normal à 60 °C, ne pas mettre à la javel, sécher dans le sèche-linge à basse température (max. 60°C), repassage jusqu'à la position 3 ou jusqu'à une température maximale de 200 °C possible, nettoyage à sec professionnel



Patch thermocollant Köper, bleu moyen



Patch thermocollant Köper, beige



Patch thermocollant Köper, blanc



Patch thermocollant Köper, bleu foncé



Patch thermocollant Köper, gris foncé



Patch thermocollant Köper, noir



Patch thermocollant Köper, rouge



Patch thermocollant Köper, vert

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Patch thermocollant Köper	(L)400 x (H)120 mm	beige	33009	53500505	
		blanc	33004	53500501	
	(L)400 x (H)120 mm	bleu foncé	33005	53500502	
		bleu moyen	33006	53500503	
		gris foncé	33001	53500500	
		noir	33008	53500504	
	(L)400 x (H)120 mm	rouge	33011	53500506	
		vert	33012	53500507	