

PeakTech® 3203



NEW

PeakTech® 3204



PeakTech 3203

Dieses neue Analog-Amperemeter zeichnet sich durch die übersichtliche Stromanzeige im Gleich- und Wechselstrombereich aus.

PeakTech 3204

Dieses neue Galvanometer bewegt den Zeiger im Verhältnis zum Gleichstrom zwischen der positiven und negativen Skalenseite und kann so den Stromfluss darstellen.

- Analoge Spiegelskala
- Gleich- und Wechselstrommessungen (P 3203)
- Gleichstrommessungen nach Galvani-Prinzip (P 3204)
- Sicherheit: EN-61010-1; CAT III 600 V
- Zubehör: Tasche, Prüflleitungen und Bedienungsanleitung



PeakTech 3203

This new analog Amperemeter due to the "easy to read" current display in DC and AC current range.

PeakTech 3204

This new galvanometer moves the pointer relative to the direct current between the positive and negative side of the scale and thus can show the current flow.

- Analog mirror scale
- DC and AC current measurements (P 3203)
- DC measurements after principle of Galvani (P 3204)
- Safety: EN-61010-1; CAT III 600 V
- Accessories: Carrying case, Test Leads and User Manual

► SPECIFICATIONS	P 3203	P 3204
DCV		100 mV ; +/- 3% FS
DCA	5 / 50 / 500 mA / 10 A ; +/- 3% FS	50 µA / 5 mA ; +/- 3% FS
ACA	5 / 50 / 500 mA / 10 A ; +/- 4% FS	
Betriebsspannung / Operating voltage	2 x 1,5 V AA Batterie / Battery	
Abmessungen / Dimensions (BxHxT/WxHxD)	100 x 155 x 45 mm	100 x 155 x 45 mm
Gewicht / Weight	300 g	300 g