

tiene algún dato de su usuario.

Eliminación: Los guantes se eliminan debidamente como productos de desecho doméstico. Deben ser en contacto con productos químicos. Deben de considerarse las directrices del fabricante de tales productos al respecto de su eliminación.

Nota: Los datos sobre la base legal de cada producto ISA y la declaración de conformidad correspondiente se pueden extraer de la hoja anexa o consultarse buscando por el número de artículo del producto en la siguiente dirección web: www.hexarmor.com o www.hexarmor.eu

PT Informações e instruções de uso


Armazenamento: Guardar num local escuro e seco.

Atenção!

As luvas não devem ser usadas se existir o risco de prisão movimento das máquinas. As luvas só resistem a perigosas, não cortadas e a prova de furos, ou luvas podem ser usadas em aplicações gerais com requisitos de aplicação para as luvas adequado para Abrasion, Corte, rasgo, e punção, quando aplicável. As luvas não devem ser usadas moinhos ou serrilhadas.

Luvas de segurança contra riscos mecânicos

EN 388 Piktogramma e níveis de desempenho em conformidade com a norma EN 388:2016



Todos os níveis de desempenho de acordo com EN 388:2016 (a) nível de desempenho máximo: 4, resistência a corte ISO (F) referente-se

se apanha a área de palma da mão. Para o efeito de resistência à rasgadura, se aplica a área da palma da mão.

Eliminação: As luvas devem ser desfeitas imediatamente eliminadas como lixo doméstico. Se entrarem em contacto com produtos químicos, consultar as directrires do fabricante de tales produtos ao respecto de sua eliminação.

Nota: Os dados sobre a base legal de cada produto ISA e a declaração de conformidade correspondente se podem extraer de la hoja anexa ou consultarse buscando por el número de artículo del producto en la siguiente dirección web: www.hexarmor.com o www.hexarmor.eu

PT Informações e instruções de uso


Armazenamento: Guardar num local escuro e seco.

Atenção!

As luvas não devem ser usadas se existir o risco de prisão movimento das máquinas. As luvas só resistem a perigosas, não cortadas e a prova de furos, ou luvas podem ser usadas em aplicações gerais com requisitos de aplicação para as luvas adequado para Abrasion, Corte, rasgo, e punção, quando aplicável. As luvas não devem ser usadas moinhos ou serrilhadas.

Luvas de segurança contra riscos mecânicos

EN 388 Piktogramma e níveis de desempenho em conformidade com a norma EN 388:2016



Todos os níveis de desempenho de acordo com EN 388:2016 (a) nível de desempenho máximo: 4, resistência a corte ISO (F) referente-se

se apanha a área da palma da mão. Para o efeito de resistência à rasgadura, se aplica a área da palma da mão.

Eliminação: As luvas devem ser desfeitas imediatamente eliminadas como lixo doméstico. Se entrarem em contacto com produtos químicos, consultar as directrires do fabricante de tales produtos ao respecto de sua eliminação.

Nota: Os dados sobre a base legal de cada produto ISA e a declaração de conformidade correspondente se podem extraer de la hoja anexa ou consultarse buscando por el número de artículo del producto en la siguiente dirección web: www.hexarmor.com o www.hexarmor.eu

PT Informações e instruções de uso


Armazenamento: Guardar num local escuro e seco.

Atenção!

As luvas não devem ser usadas se existir o risco de prisão movimento das máquinas. As luvas só resistem a perigosas, não cortadas e a prova de furos, ou luvas podem ser usadas em aplicações gerais com requisitos de aplicação para as luvas adequado para Abrasion, Corte, rasgo, e punção, quando aplicável. As luvas não devem ser usadas moinhos ou serrilhadas.

Luvas de segurança contra riscos mecânicos

EN 388 Piktogramma e níveis de desempenho em conformidade com a norma EN 388:2016



Todos os níveis de desempenho de acordo com EN 388:2016 (a) nível de desempenho máximo: 4, resistência a corte ISO (F) referente-se

se apanha a área da palma da mão. Para o efeito de resistência à rasgadura, se aplica a área da palma da mão.

Eliminação: As luvas devem ser desfeitas imediatamente eliminadas como lixo doméstico. Se entrarem em contacto com produtos químicos, consultar as directrires do fabricante de tales produtos ao respecto de sua eliminação.

Nota: Os dados sobre a base legal de cada produto ISA e a declaração de conformidade correspondente se podem extraer de la hoja anexa ou consultarse buscando por el número de artículo del producto en la siguiente dirección web: www.hexarmor.com o www.hexarmor.eu

PT Informações e instruções de uso


Armazenamento: Guardar num local escuro e seco.

Atenção!

As luvas não devem ser usadas se existir o risco de prisão movimento das máquinas. As luvas só resistem a perigosas, não cortadas e a prova de furos, ou luvas podem ser usadas em aplicações gerais com requisitos de aplicação para as luvas adequado para Abrasion, Corte, rasgo, e punção, quando aplicável. As luvas não devem ser usadas moinhos ou serrilhadas.

Luvas de segurança contra riscos mecânicos

EN 388 Piktogramma e níveis de desempenho em conformidade com a norma EN 388:2016



Todos os níveis de desempenho de acordo com EN 388:2016 (a) nível de desempenho máximo: 4, resistência a corte ISO (F) referente-se

se apanha a área da palma da mão. Para o efeito de resistência à rasgadura, se aplica a área da palma da mão.

Eliminação: As luvas devem ser desfeitas imediatamente eliminadas como lixo doméstico. Se entrarem em contacto com produtos químicos, consultar as directrires do fabricante de tales produtos ao respecto de sua eliminação.

Nota: Os dados sobre a base legal de cada produto ISA e a declaração de conformidade correspondente se podem extraer de la hoja anexa ou consultarse buscando por el número de artículo del producto en la siguiente dirección web: www.hexarmor.com o www.hexarmor.eu

PT Informações e instruções de uso

Armazenamento: Guardar num local escuro e seco.

Atenção!

As luvas não devem ser usadas se existir o risco de prisão movimento das máquinas. As luvas só resistem a perigosas, não cortadas e a prova de furos, ou luvas podem ser usadas em aplicações gerais com requisitos de aplicação para as luvas adequado para Abrasion, Corte, rasgo, e punção, quando aplicável. As luvas não devem ser usadas moinhos ou serrilhadas.

Luvas de segurança contra riscos mecânicos

EN 388 Piktogramma e níveis de desempenho em conformidade com a norma EN 388:2016

Todos os níveis de desempenho de acordo com EN 388:2016 (a) nível de desempenho máximo: 4, resistência a corte ISO (F) referente-se

se apanha a área da palma da mão. Para o efeito de resistência à rasgadura, se aplica a área da palma da mão.

Eliminação: As luvas devem ser desfeitas imediatamente eliminadas como lixo doméstico. Se entrarem em contacto com produtos químicos, consultar as directrires do fabricante de tales produtos ao respecto de sua eliminação.

Nota: Os dados sobre a base legal de cada produto ISA e a declaração de conformidade correspondente se podem extraer de la hoja anexa ou consultarse buscando por el número de artículo del producto en la siguiente dirección web: www.hexarmor.com o www.hexarmor.eu

PT Informações e instruções de uso

Armazenamento: Guardar num local escuro e seco.

Atenção!

As luvas não devem ser usadas se existir o risco de prisão movimento das máquinas. As luvas só resistem a perigosas, não cortadas e a prova de furos, ou luvas podem ser usadas em aplicações gerais com requisitos de aplicação para as luvas adequado para Abrasion, Corte, rasgo, e punção, quando aplicável. As luvas não devem ser usadas moinhos ou serrilhadas.

Luvas de segurança contra riscos mecânicos

EN 388 Piktogramma e níveis de desempenho em conformidade com a norma EN 388:2016

Todos os níveis de desempenho de acordo com EN 388:2016 (a) nível de desempenho máximo: 4, resistência a corte ISO (F) referente-se

se apanha a área da palma da mão. Para o efeito de resistência à rasgadura, se aplica a área da palma da mão.

Eliminação: As luvas devem ser desfeitas imediatamente eliminadas como lixo doméstico. Se entrarem em contacto com produtos químicos, consultar as directrires do fabricante de tales produtos ao respecto de sua eliminação.

Nota: Os dados sobre a base legal de cada produto ISA e a declaração de conformidade correspondente se podem extraer de la hoja anexa ou consultarse buscando por el número de artículo del producto en la siguiente dirección web: www.hexarmor.com o www.hexarmor.eu

PT Informações e instruções de uso

Armazenamento: Guardar num local escuro e seco.

Atenção!

As luvas não devem ser usadas se existir o risco de prisão movimento das máquinas. As luvas só resistem a perigosas, não cortadas e a prova de furos, ou luvas podem ser usadas em aplicações gerais com requisitos de aplicação para as luvas adequado para Abrasion, Corte, rasgo, e punção, quando aplicável. As luvas não devem ser usadas moinhos ou serrilhadas.

Luvas de segurança contra riscos mecânicos

EN 388 Piktogramma e níveis de desempenho em conformidade com a norma EN 388:2016

Todos os níveis de desempenho de acordo com EN 388:2016 (a) nível de desempenho máximo: 4, resistência a corte ISO (F) referente-se

se apanha a área da palma da mão. Para o efeito de resistência à rasgadura, se aplica a área da palma da mão.

Eliminação: As luvas devem ser desfeitas imediatamente eliminadas como lixo doméstico. Se entrarem em contacto com produtos químicos, consultar as directrires do fabricante de tales produtos ao respecto de sua eliminação.

Nota: Os dados sobre a base legal de cada produto ISA e a declaração de conformidade correspondente se podem extraer de la hoja anexa ou consultarse buscando por el número de artículo del producto en la siguiente dirección web: www.hexarmor.com o www.hexarmor.eu

PT Informações e instruções de uso

Armazenamento: Guardar num local escuro e seco.

Atenção!

As luvas não devem ser usadas se existir o risco de prisão movimento das máquinas. As luvas só resistem a perigosas, não cortadas e a prova de furos, ou luvas podem ser usadas em aplicações gerais com requisitos de aplicação para as luvas adequado para Abrasion, Corte, rasgo, e punção, quando aplicável. As luvas não devem ser usadas moinhos ou serrilhadas.

Luvas de segurança contra riscos mecânicos

EN 388 Piktogramma e níveis de desempenho em conformidade com a norma EN 388:2016

