


Montageanleitung zur Universal Bandschelle

Universal Bandschelle bestehend aus:

- Artikel 15835 Spannkörper mit einem Satz Spannschrauben
- Artikel 36174 Schellenband




Drei Schritte für Ihre Montage

1. Das Stahlband wird um die ungeschlitzte Schraube gelegt. Die Länge des kurzen Bandendes muss einem Drittel des Rohrumfangs entsprechen, aber mindestens 100 mm betragen. Das lange Stahlband wird auf Montagelänge mithilfe einer Blechschere geschnitten und vorne zugespitzt. Die Montagelänge richtet sich nach dem Mastumfang.

2. Das zugespitzte Stahlband wird in die Spannschraube mit Schlitz gesteckt und der Schraubenkopf wird nach links gedreht. Hierbei wickelt sich das Stahlband um die Spannschraube mit Schlitz. Die Bandschelle wird somit gespannt.

3. Das Band muss **mindestens 3-mal** um die Spannschraube mit Schlitz gewickelt werden. Um ein Lockern zu verhindern, muss die Mutter fest angezogen werden.



Deutschland

Kroschke
 sign-international
 GmbH

Kroschkestraße 1
 38112 Braunschweig

Tel.: +49 531 318-318
 Fax: +49 531 318-151

E-Mail: vertrieb@kroschke.com
 Shop: www.kroschke.com

Österreich

Kroschke
 Ges.m.b.H.
 Arbeitssicherheit
 und Kennzeichnung

Inkustraße 1 - 7
 3400 Klosterneuburg

Tel.: +43 2243 3 457-457
 Fax: +43 2243 3 457-444

E-Mail: office@kroschke.at
 Shop: www.kroschke.at