

Mérőhasáb tartozékok

Sorozat 619

Speciális tartozékok mérőhasábokhoz. Készletbe rendezve gyors és pontos összeszerelést tesz lehetővé.



516-601J



516-602J

1. Készlet

No.	Készlet tartalma
516-601J	(1 x 619003; 1 x 619004; 1 x 619005; 1 x 619009; 2 x 619010; 2 x 619011; 2 x 619012; 2 x 619013; 2 x 619014; 2 x 619018; 1 x 619019; 1 x 619020; 2 x 619021; 1 x 619022; 1 x 619023)
516-602J	(1 x 619002; 1 x 619003; 1 x 619004; 1 x 619005; 1 x 619009; 2 x 619010; 2 x 619011; 2 x 619012; 1 x 619019; 1 x 619020; 1 x 619022)

2. Tartó

No.	L [mm]
619002	15-60
619003	5-100
619004	15-160
619005	20-250

3. Tartó alap

No.	Leírás
619009	35 mm

4. Félkör mérőcsőr


No.	Méret	A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]
619010	2 mm	5,5	40	7,5	2 ±0,0005
619011	5 mm	14	45	7,5	5 ±0,0005
619012	8 mm	18,5	50	8,5	8 ±0,0005
619013	12 mm	25	75	13	12 ±0,0005
619014	20 mm	25	125	20,5	20 ±0,0005

5. Különféle pofák


No.	Leírás
619018	Sima mérőcsőr
619019	Rajztű
619020	Középpont
619021	Csúcs

6. Háromszög egyenes él

No.	A [mm]
619022	16
619023	19,5




Tartó : 619002 - 619005
Sík mérőcsőr, rajztű rögzítéséhez



Tartó talp 35 mm : 619009
Adott magasságban történő méréshez és előrajzoláshoz




Félkör mérőcsőr: 619010 - 619014
Külső és belső méréshez párban használva.




Sík mérőcsőr: 619018

Külső vagy belső méréshez párban alkalmazva és tartóban




Rajztű: 619019

Előrajzoláshoz tartóban és tartó alappal együtt



Középpont: 619020

Előrajzoláshoz tartóban és tartó alappal együtt



Csúcs: 619021

Magasságmérő skálájának beállításához, tartóban és tartó alappal együtt



Háromszög egyenes él: 619022/619023

Párhuzamoság méréséhez