

Aufsetzanleitung und Dichtsitzprüfung

3M™ Halbmasken Serie 4000 mit integrierten Filtern (wartungsfrei)



Atenschutz ist nur dann wirksam, wenn er richtig ausgewählt, angepasst und während der gesamten Aufenthaltsdauer im gefahrstoffbelasteten Bereich getragen wird.

Bitte beachten: Gesichtshaare im Bereich des Dichtrandes verhindern einen korrekten Sitz der Maske und reduzieren den Schutz für den Maskenträger.



Vor jeder Anwendung muss die Aufsetzanleitung & Dichtsitzkontrolle befolgt werden

Aufsetzanleitung:



1. Zur Einstellung des Umfangs der Kopfhalterung wird das Lochband durch die Lasche gezogen und die gewünschte Länge durch Einrasten des Knopfes im entsprechenden Loch festgelegt. Wiederholen Sie dies mit dem zweiten Band.
Legen Sie die Maske so über Mund und Nase, dass sie bequem auf dem Nasenrücken aufliegt und ziehen Sie dann die obere Befähigung mit der Kopfhalterung auf den Hinterkopf.
2. Falls erforderlich, setzen Sie die Maske ab und stellen die Kopfhalterung neu ein (Schritt 1), damit die Maske bequem sitzt.



3. Nehmen Sie die unteren Bandenden jeweils in eine Hand und haken sie im Nacken zusammen.



4. Ziehen Sie zuerst die oberen Bandenden an, um einen bequemen und sicheren Sitz zu erzielen.



5. Ziehen Sie nun die unteren Bandenden fest. Die Spannung der Bänder kann durch Herausdrücken der Laschen gelockert werden.



6. Führen Sie eine Überdruck-Dichtsitzkontrolle durch.

Dichtsitzkontrolle mit Überdruck:

1. Verschließen Sie mit der Handfläche das Ausatemventil und atmen leicht aus.
2. Wenn sich die Maske leicht aufbläht **ohne** dass Luft zwischen Gesicht und Maskenrand entweicht, haben Sie einen guten Dichtsitz erreicht.
Falls Sie eine Undichtigkeit feststellen, passen Sie die Maske erneut im Gesicht an und / oder stellen Sie die Spannung der Bänder oder die Größe der Kopfhalterung neu ein, um die Leckage zu beseitigen. Wiederholen Sie die Dichtsitzkontrolle.

Wenn Sie KEINEN richtigen Dichtsitz erreichen können, betreten Sie NICHT den Gefahrenbereich. Informieren Sie Ihren Vorgesetzten.

Für weitere allgemeine Infos besuchen Sie uns bitte im Internet auf:

www.3Marbeitsschutz.de

...und für mehr Infos zur Halbmaske 4000 auf

www.3Marbeitsschutz.de/4000

