




KL-0039-23

Schnellspannmutter-Satz 5-tlg.



Produktinformation (Original) DE
 ⚠ Vor Verwendung, lesen und verstehen!



www.gedore-automotive.com



GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
 78166 - Donaueschingen
 Postfach 1329
 78154 Donaueschingen - GERMANY

☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
 ☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90
 ✉ info.gam@gedore.com
 🌐 gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México
 Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
 7187 Bryhawke Circle, Suite 700
 North Charleston, SC 29418, USA

☎ +1-843 / 225 50 15
 ☎ +1-843 / 225 50 20
 ✉ info@gedoretools.com
 🌐 gedore.com

Produktbeschreibung

KL-0039-23 - Schnellspannmutter-Satz 5-tlg.

Universell passend für Werkzeuge der KL-0039-.. Serie Radlager/Silentlager, mit M10x1,25, M12, M14, M16 und M20 Zugspindel-Aufnahmegewinde.

Durch die spezielle Konstruktion der Schnellspannmutter ist eine Verstellung auf einer Zugspindel ohne Drehbewegung, nur durch Verschieben, möglich. Dadurch werden sehr kurze Montage- bzw. Aufspannzeiten sowie eine einfache und schnelle Bedienung bzw. Verstellung erreicht.

Hinweis:

Um ein Öffnen der Schnellspannmutter unter Last zu vermeiden, muss diese, in Verbindung mit einer passenden Druck/Stützhülse, einem Adapter oder Aufnahmering, über den Bund gesichert werden.

Empfohlenes Zubehör:

KL-0039-2190 - Aufnahmering für Schnellspannmuttern M10, M12 und M14

KL-0039-2191 - Aufnahmering für Schnellspannmuttern M16 und M20


KL-0039-2192 - Konischer Adapter für Schnellspannmutter M20

DE



Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
1	KL-0039-2110-2	Schnellspannmutter M10x1,25	1
2	KL-0039-2112-2	Schnellspannmutter M12	1
3	KL-0039-2114-2	Schnellspannmutter M14	1
4	KL-0039-2116-2	Schnellspannmutter M16	1
5	KL-0039-2120-2	Schnellspannmutter M20	1



Zubehör

KL-0039-2190 - Aufnahmering für Schnellspannmutter M10, M12 und M14

Der Aufnahmering wird benötigt, wenn eine Schnellspannmutter mit M10, M12 bzw. M14 Aufnahmegewinde ohne den Aufnahmeadapter **KL-0039-1011** verwendet werden soll. Dies ermöglicht eine schnelle Verstellung auf einer M10, M12 bzw. M14 Zugspindel ohne Drehbewegung, nur durch Verschieben.

Dadurch werden sehr kurze Montage- bzw. Aufspannzeiten sowie eine einfache und schnelle Bedienung bzw. Verstellung erreicht.

KL-0039-2191 - Aufnahmering für Schnellspannmutter M16 und M20


Der Aufnahmering wird benötigt, wenn eine Schnellspannmutter mit M16 bzw. M20 Aufnahmegewinde ohne den Aufnahmeadapter **KL-0039-1002** verwendet werden soll. Dies ermöglicht eine schnelle Verstellung auf einer M16 bzw. M20 Zugspindel ohne Drehbewegung, nur durch Verschieben.

Dadurch werden sehr kurze Montage- bzw. Aufspannzeiten sowie eine einfache und schnelle Bedienung bzw. Verstellung erreicht.


KL-0039-2192 - Konischer Adapter für Schnellspannmutter M20

Der konische Adapter ermöglicht, in Verbindung mit der Schnellspannmutter **KL-0039-2120-2**, eine schnelle Verstellung auf der Zugspindel **KL-0039-1920-1** ohne Drehbewegung, nur durch Verschieben. Besonders geeignet z.B. beim Radnabenabzieher **KL-0041-380 EA** sowie dem Radlagerwerkzeugsatz **KL-0041-740 E**.

Dadurch werden sehr kurze Montage- bzw. Aufspannzeiten sowie eine einfache und schnelle Bedienung bzw. Verstellung erreicht.



Anwendungsbeispiel:



⚠ Sicherheitshinweise und Vorschriften

- Lesen und verstehen Sie **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges **alle** Sicherheitshinweise und **beachten** Sie diese für eine **sichere Verwendung**!
- Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß** und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses **niemals** wenn solche festgestellt wurden!
- Tragen Sie bei der Arbeit **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)!

GEDORE-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 - Remscheid
Postfach 120361
47873 Remscheid
GERMANY

Vertrieb DEUTSCHLAND

☎ +49 (0) 2191 / 596-0
☎ +49 (0) 2191 / 596-230
✉ info@gedore.com
🌐 www.gedore.com

Sales INTERNATIONAL

☎ +49 (0) 2191 / 596-910
☎ +49 (0) 2191 / 596-911
✉ info@gedore.com
🌐 www.gedore.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700, North Charleston, SC 29418, USA

☎ +1-843 / 225 50 15
☎ +1-843 / 225 50 20
✉ info@gedoretools.com
🌐 www.gedoretools.com

Worldwide GEDORE service centers and offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen
GERMANY

Vertrieb DEUTSCHLAND

☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90
✉ info.gam@gedore.com
🌐 gedore-automotive.com



www.gedore-automotive.com