


## ZUBEHÖR ISOPROBE

# Zubehör für Isoprobe IV

### Aufsteckbare Hakenklemme HC400


Aufsteckbare Hakenklemme.



Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung		*Farben
68.9369-*	HC400	600 V, CAT II (300 V, CAT III)	CE c UL US UK CA	23 28

### Aufsteckbarer Referenzkontakt GS400


Aufsteckbarer Referenzkontakt.



Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung		Farbe
68.9443-21	GS400	AC 30 V/DC 60 V	CE c UL US UK CA	21

### Aufsteckbarer BNC-Adapter BA400

Unisolierter BNC-Adapter.



Bestell-Nr.	Typ	
68.9376	BA400	c UL US