



Gutachten gemäß Artikel 11A der europäischen Richtlinie 89/686/EWG

EG-Qualitätssicherung für das Endprodukt

Bearbeitungsnummer:

Bescheinigung Nr.:

Bescheinigungsinhaber (Auftraggeber):

Firma: Seilflechter Tauwerk GmbH
Straße: Auf dem Anger 7-9
PLZ, Ort: 38110 Braunschweig, Germany

Produkt:

Typbezeichnung	Produkt-ID	Produktart	EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.
Nordwand Statik	00 1 0188/seilf/nordwandstatik	Kernmantelseil mit geringer Dehnung	08 06 0084
STOP-LINE 10	03 1 0417/seilf/stopline10	Mitlaufendes Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung	11 06 0187
Y-Schlinge	06 1 0457/seilf/yschlinge	Verbindungsmittel mit integriertem Falldämpfer	14 06 0016
Fix 4	06 1 0456/seilf/fix4	Verbindungsmittel mit integriertem Falldämpfer	14 06 0017

Die Prüf- und Zertifizierungsstelle des Fachbereiches Persönliche Schutzausrüstungen (gemeldete Stelle Nr. 0299) hat für den oben genannten Inhaber der aufgeführten EG-Baumusterprüfbescheinigungen die gemäß Artikel 11A der Richtlinie 89/686/EWG erforderlichen Kontrollen

am: 2014-12-03

durchgeführt.

Dabei konnte auf Grund der durchgeführten Stichprobenprüfungen keine Uneinheitlichkeit der Produktion oder Nichtübereinstimmung der Persönlichen Schutzausrüstung mit dem in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Baumuster sowie mit den einschlägigen wesentlichen Anforderungen festgestellt werden.

Haan, 2015-03-23
Ort, Datum


Unterschrift Dipl.-Ing. (FH) Mertmann

