



## DCB 118 System-Schnellladegerät

- Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus mit 18,0 Volt sowie DeWALT FLEXVOLT-Akkus (54,0 bzw. 18,0 Volt bei max. 6,0 Ah) mit bis zu 8 A
- DEWALT 2-Stufen Ladeprozess in Verbindung mit spezieller Lüfterkühlung ermöglicht durch besonders schonende Ladung eine hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
- Auch für Wandmontage geeignet
- Aufgrund sehr kompakten Abmessungen optimal einsetzbar für die Montage

### Technische Daten

Für Akku-Typ (Volt)	XR Schiebe-Akkus mit 18,0 Volt sowie mit 54,0 bzw. 18,0 Volt FLEXVOLT
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 bzw. 8 A
Ladezeit mit 4 A:	ca. 20 min. (1,3 Ah Akkus) ca. 25 min. (1,5 Ah Akkus) ca. 30 min. (2,0 Ah Akkus) ca. 45 min. (3,0 Ah Akkus) ca. 60 min. (4,0 Ah Akkus) ca. 75 min. (5,0 Ah Akkus)
mit 8 A: (nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung)	ca. 35 min. (5,0 Ah Akkus) ca. 45 min. (6,0 Ah Akkus / FLEXVOLT)
Abmessungen (L x B x H in cm)	19,0 x 12,0 x 8,0
Gewicht (kg)	0,6
EAN-code	5035048562277