

Ersatz-Locator - CF 3000 LOC 1,0

1205655

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205655>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Hülsenaufnahme für 1,0 mm² Hülsen



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1205655
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH323Y
Katalogseite	Seite 514 (C-3-2019)
GTIN	4017918137601
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,5 g
Zolltarifnummer	84799070
Ursprungsland	DE

Ersatz-Locator - CF 3000 LOC 1,0

1205655

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205655>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Hülseaufnahme

Ersatz-Locator - CF 3000 LOC 1,0

1205655

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205655>



Zulassungen



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

Ersatz-Locator - CF 3000 LOC 1,0



1205655

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205655>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	17139201
ECLASS-11.0	17130192
ECLASS-10.0.1	17139201

ETIM

ETIM 8.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2022 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de