

- > Anschluss: Ø 3, 4 & 6 mm Rohr außen Ø
- > Norgren Pneufit® M ermöglicht eine blitzschnelle Montage ohne Werkzeug
- > Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- oder PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A
- > Vernickelte Messingkomponenten sind widerstandsfähig gegenüber Korrosion
- > Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleistet eine optimale Abdichtung



#### **Technische Merkmale**

Betriebsmedium: Druckluft

Betriebsdruck:

10 bar (145 psi) max.

Vakuum:

750 mmHg

### Rohr-/Schlauchanschluss:

3, 4, und 6 mm

#### Gewindeanschluss:

M3, M5, M6, R1/8 und Rc1/8 **Tubing types:** 

PA 11 oder 12 PUR 85, 95 oder 98 durometer

### Umgebungs-/Mediumstemperatur:

-20° ... +60°C (-4° ... +140°F)

#### Material:

Grundkörper: PBT Dichtung: NBR (VMQ-frei) Gewindekörper: Messing vernickelt

Löse- und Rückhaltering: POM

Greifring: Edelstahl

Kragenhülse: Messing vernickelt Gewindebeschichtung (kegeliges Gewinde): Chemitech G-175L

#### Montagehinweise



1. Rohrenden rechtwinklig

außen entgraten

abschneiden und innen sowie



Lösering schieben]



2. Rohrende (Außenoberfläche frei von Beschädigungen) durch den




3. Leichten Widerstand vom O-Ring überwinden und bis zum Anschlag eindrücken.



4. Lösering gegen die Armatur drücken und Rohr herausziehen

#### Einzelteile




- 1 Schlagfester PBT Körper in grau
- 2 Lösering: grau für metrische Ausführung
- 3 Greifrering aus rostfreiem Stahl in speziellem Design ermöglicht und einfache Demontage des Schlauches.
- 4 Silikonfreier Dichtring bietet optimale Schlauchabdichtung.
- 5 O-Ring am Stößel sichert optimale Abdichtung des 360° Drehkörpers.
- 6 Vernickelte Messinggewinde. Kerbe auf Sechskant kennzeichnet NPT-Gewinde
- 🔟 Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie gekammerter O-Ring bei allen zylinderischen







### Grundabmessungen



ØΑ	Ø K1	Т	X	Υ	
3	7,5	11,5	7	9	
4	8,5	12	8	10,5	
6	11	13	10	12,5	

В	Empfohlenes Anzugsmoment
МЗ	0,7 Nm
M5	1,5 Nm
M6	2,3 Nm
R1/8	7 Nm

### Gerade Verbindungen

Gerade Durchgangsverbindung M0020
Gerade Reduzierverbindung (Außensechskant) (Innensechskant) M012A/M022A
Gerade Verschraubung (Innensechskant) M012A/M022A
Gerade Verschraubung (Innensechskant) M012A/M022A
M0126/M0226
Seite 3
Seite 3
Seite 3
Seite 3

#### Winkelverbindungen

Willing the control of the control o	,011			
Winkelverbindung M0040	90° Winkelverschraubung drehbar M0147/M0247	T-Verbindung M0060	Swivel tee adaptor M0167/M0267	T-Verschraubung drehbar M0168/M0268
000	636	500	80	6
Seite 3	Seite 3	Seite 5	Seite 5	Seite 5

### Y-Verbindungen




Abmessungen in mm



### Gerade Durchgangsverbindung


M0020





ØΑ	С	Тур
3	23,5	M00200300
4	26	M00200400
6	26,5	M00200600






#### Gerade Reduzierverbindung

ØΑ	A1	С	Тур
4	3	24	M00200403
6	3	24	M00200603
6	4	26,5	M00200604

# Gerade Verschraubung (Außensechskant) M0125, M0225






ØΑ	В	С	G	$\mathfrak{D}=$	Тур
3	M3	17	4	7	M02250303
3	M5	17,5	4,5	8	M02250305
3	M6	18	5	8	M02250306
4	M3	17,5	4	8	M02250403
4	M5	18	4,5	8	M02250405
4	M6	19	5	8	M02250406
4	R1/8	19	6	12	M01250418
6	M5	19,5	4,5	10	M02250605
6	M6	20	5	10	M02250606
6	R1/8	19,5	8	12	M01250618


# Gerade Verschraubung (Innensechskant) M012A, M022A





ØΑ	В	С	G	$\Sigma =$	Тур
3	M3	17	4	1,5	M022A0303
3	M5	17,5	4,5	2	M022A0305
3	M6	18	5	2	M022A0306
4	M3	17,5	4	1,5	M022A0403
4	M5	19	4,5	2,5	M022A0405
4	M6	19	5	3	M022A0406
4	R1/8	17,5	8	3	M012A0418
6	M5	19,5	4,5	2,5	M022A0605
6	M6	20	5	3	M022A0606
6	R1/8	19,5	8	2,5	M012A0618


# Gerade Aufschraubverschraubung (Innengewinde) M0126, M0226



ØΑ	В	С	G	$\Sigma =$	Тур
3	M3	17,5	4	8	M02260303
3	M5	19	6	8	M02260305
3	M6	19	6	8	M02260306
4	M3	18	4	8	M02260403
4	M5	19,5	6	8	M02260405
4	M6	19,5	6	8	M02260406
4	Rc1/8	23	8,5	12	M01260418
6	M5	21,5	6	10	M02260605
6	M6	21,5	6	10	M02260606
6	Rc1/8	25,5	8,5	12	M01260618

# Winkelverbindung M0040






ØΑ	ØD	E	Н	0	Тур
3	3,2	13,5	5,5	7,5	M00400300
4	3,2	14,5	6	8,5	M00400400
6	3,2	16,5	7	10,5	M00400600

# 90° Winkelverschraubung, drehbar M0147, M0247






ØΑ	В	С	E	G	$\Sigma =$	Тур
3	M3	16	13,5	3	8	M02470303
3	M5	17	13,5	4	8	M02470305
3	M6	17	13,5	4	8	M02470306
4	M3	16	14,5	3	8	M02470403
4	M5	17	14,5	4	8	M02470405
4	M6	17	14,5	4	8	M02470406
4	R1/8	18	14,5	6	14	M01470418
6	M5	17	15,5	3,5	8	M02470605
6	M6	17	15,5	4	8	M02470606
6	R1/8	18	15,5	5	14	M01470618




### T-Verbindung M0060



ØΑ	С	C1	ØD	E	Н	0	Тур
3	26,5	13,5	3,2	5,5	5,5	7,5	M00600300
4	28,5	14,5	3,2	6	6	8,5	M00600400
6	33	16,5	3,2	7	7	10,5	M00600600

### T-Verschraubung drehbar, seitlich M0168, M0268






ØA	В	С	C1	G	$\Sigma =$	Тур
3	M3	13,5	29,5	3	8	M02680303
3	M5	13,5	30	4	8	M02680305
3	M6	13,5	30,5	4	8	M02680306
4	M3	14	30,5	3	8	M02680403
4	M5	14	31	3,5	8	M02680405
4	M6	14	31,5	4	8	M02680406
4	R1/8	14	31,5	6	14	M01680418
6	M5	16,5	33,5	3,5	8	M02680605
6	M6	16,5	34	4	8	M02680606
6	R1/8	16,5	33,5	6	14	M01680618

# T-Verschraubung drehbar M0167, M0267






ØΑ	В	С	C1	G	$\mathfrak{D}=$	Тур
3	M3	25,5	16	3	8	M02670303
3	M5	29	17	4	8	M02670305
3	M6	27	17	4	8	M02670306
4	M3	28,5	16	3	8	M02670403
4	M5	28,5	17	3,5	8	M02670405
4	M6	29	17	4	8	M02670406
4	R1/8	29	18	6	14	M01670418
6	M5	31	17	3,5	8	M02670605
6	M6	31	17	4	8	M02670606
6	R1/8	31	18	6	14	M01670618


# Y-Verbindung M0082





ØΑ	С	D	Н	L	0	Тур
3	27	3,2	11	8	7,5	M00820300
4	28	3,2	11,5	9	8,5	M00820400
6	31	3,2	12	11,5	11	M00820600





#### Y-Reduzierverbindung

ØA	Ø A1	С	D	G	L	0	Тур
4	3	27,5	3,2	11	8	8,5	M00820403
6	3	28,5	3,2	11	8	11	M00820603
6	4	29	3,2	11,5	9	11	M00820604

#### Sicherheitshinweise

Diese Produkte sind ausschließlich in Druckluftsystemen zu verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter **»Technische Merkmale/- Daten«** aufgeführten Werte nicht überschritten werden.

Berücksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor dem Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, in lebenserhaltenden- oder anderen Systemen, die nicht in den veröffentlichten Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie sich bitte direkt an IMI NORGREN.

Durch Missbrauch, Verschleiß oder Störungen können in Pneumatik-

systemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten versagen. Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Störungsarten aller in Pneumatiksystemen verwendeten Komponententeile zu berücksichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Verletzungen von Personen sowie Beschädigungen der Geräte im Falle einer solchen Störung zu verhindern.

Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise für den Endbenutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Störungsschutz nicht ausreichend gewährleistet ist.