

Fleckentferner RX 3

Er entfernt schnell und zuverlässig Flecken von Eisenchlorid aus der Kleidung, von Händen und glatten Gegenständen. Ansatz: 1 Teil RX 3 in 2 Teile Wasser einrühren und auf den verschmutzten Gegenstand auftragen. Nach Verschwinden der Braunfärbung gründlich mit klarem Wasser spülen, Kleidungsstücke waschen. Lieferform 1 kg-Beutel 250gr Jumbodose mit Dosierlöffel

