



## Applications strass

- motifs scintillants à repasser

### Mode d'emploi :

Retirer délicatement la feuille blanche du motif, mais pas la feuille de transfert.

Poser le motif sur le matériau souhaité, couche adhésive vers le bas, et appuyer.

Couvrir avec un tissu fin ou du papier de soie.

Régler le fer à repasser sur coton niveau 2 ou sur la température maximale la moins élevée du vêtement et repasser pendant 40 à 50 secondes environ (sans vapeur !).

Retourner le vêtement et repasser pendant environ 40 secondes sur l'envers recouvert d'un tissu fin.

Laisser refroidir environ 60 secondes, puis retirer délicatement le film de transfert.


Repasser uniquement à sec, sans chiffon humide, sans vapeur ! Laver sur l'envers.

### Conseils d'entretien :

30°C lavage normal, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, repassage possible au niveau 2 max. 150°C, nettoyage humide professionnel possible

### Exemples d'utilisation :

- pour égayer coussins, casquettes, T-shirts, jeans, vestes, etc.



Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Application strass	3 étoiles	55 x 55 mm			72003	53500823
	Chouette 1	65 x 60 mm			72033	53500830
	Couronne	55 x 50 mm			72011	53500827
	double coeur	60 x 50 mm			72001	53500821
	Etoile	65 x 65 mm			72004	53500824
	Fleur & papillon	60 x 65 mm			72009	53500826
	Fleur fantasia 1	diamètre : 60 mm			72025	53500828
	Papillon	55 x 60 mm			72002	53500822
	Renard	65 x 60 mm			72030	53500829
	Soleil	diamètre : 70 mm			72008	53500825