

**Buchsen**

Ø 0,56mm – Ø 0,8mm

**Sockets**


Ø 0,56mm – Ø 0,8mm

**Douilles**

Ø 0,56mm – Ø 0,8mm

Type Type Type	Bestell-Nr. Order No. No. de Cde	Nenn-Ø Nominal-Ø Ø nominal	Anschlussvariante Type of termination Type de raccordement	Sandwichbauweise Sandwich board construction Construction étagée possible	Metallteile / Oberfläche Metal parts / plating Partie métallique / traitement	Auszugskraft Withdrawal force Effort de débrochage	Bemessungsstrom <sup>1)</sup> Rated current <sup>1)</sup> Intensité assignée <sup>1)</sup>	Kontaktwiderstand Contact resistance Résistance de contact
		mm				N	A	mΩ

1:1



**B0,56-0,64<sup>2)</sup> 41.6020** 0,56 – 0,64 ① ✓ CuZn, Sn ~1,2 8 ~3

Für Stift Ø 0,6mm

Applies for pin Ø 0,6mm


Pour connexion de fiches  
Ø 0,6mm

① Platineneinbau

① Circuit board installation

① Montage sur circuit imprimé

1:1



**B0,6-0,8 41.6001** 0,6 – 0,8 ② ③ ✓ CuZn, Au ~1,8 10 ~2,5

Für Stift Ø 0,6mm

Applies for pin Ø 0,6mm

Pour connexion de fiches  
Ø 0,6mm

② Löten

② Soldering


② Soudage

③ Tauchlötfähig

③ Dip soldering

③ Soudage par trempage

1:1



**B0,7-0,8<sup>2)</sup> 41.6021** 0,7 – 0,8 ① ✓ CuZn, Sn ~2 15 ~3

Für Stift Ø 0,76mm

Applies for pin Ø 0,76mm

Pour connexion de fiches  
Ø 0,76mm

① Platineneinbau

① Circuit board installation

① Montage sur circuit imprimé

<sup>1)</sup> je nach Anschlussart und Querschnitt

<sup>2)</sup> Handhabungs-Instruktionen:

1. Buchsen bei der Weiterverarbeitung und Löten (insbesondere Schwalllöten) nur mit Handschuhen (Baumwoll- oder Latex-Operationshandschuhe) anfassen.
2. Eine Lagerhaltung über 6 Monate hinaus ist zu vermeiden.
3. Lagerung nur in verschlossenen Poly-Beuteln und nicht in Umgebung aggressiver Medien.

<sup>1)</sup> According to connecting method and cross section

<sup>2)</sup> Handling instructions:

1. Gloves (cotton or Latex operation gloves) should be worn when handling the sockets (especially when dip soldering).
2. Avoid keeping the sockets longer than 6 months in stock.
3. Store only in closed plastic bags and do not leave exposed to corrosive agents.

<sup>1)</sup> Selon le type de raccordement et la section du conducteur.

<sup>2)</sup> Manipulation:

1. Pour toute manipulation de ces douilles, pendant le montage et la soudure (surtout en cas de soudure à la vague), utiliser des gants en coton ou en latex.
2. Un stockage supérieur à 5 mois est fortement déconseillé.
3. Stocker uniquement dans des sachets plastiques fermés et dans une ambiance non-agressive.