



## BILD

-  [B200.jpg \(609,2 kB\)](#)
-  [B200\\_einzel.jpg \(1.571,6 kB\)](#)
-  [B200\\_Zubehoer\\_einzeln.jpg \(809,6 kB\)](#)

### Messzubehör-Set

Diese umfassende Sammlung an Messzubehör für den Elektronikbereich bietet für jedes Digitalmultimeter den passenden Messadapter für die gewünschte Anwendung.

Zudem sind diese hochwertigen Klemmen und Anschlusskabel alle nach den neuesten Sicherheitsrichtlinien gefertigt und bieten dem Nutzer somit hohe Sicherheit bei jeder Anwendung.

Als Material wurde ein flexibler und rutschsicherer Kunststoff gewählt, welcher auch starken Beanspruchungen standhält.

**Verfügbarkeit: ab Lager**

PeakTech 7010	2 x Abgreifklemme (rot/schwarz) 5 A mit Doppelhaken
PeakTech 7015	2 x Sicherheits-Krokodilklemme 10 A (rot/schwarz)
PeakTech 7020	4 x 4 mm Sicherheits-Verbindungsleitungen (rot/schwarz)
PeakTech 7025	2 x 4 mm Sicherheits-Verbindungsleitungen mit Kupplung (rot/schwarz)
TKS-8	Prüfleitungen mit 2 mm Prüfspitze und Schutzkappen
PeakTech TF-50	Temperaturmessperle -40 ... +204 °C
PeakTech TF-55	Universal-Stabtemperaturfühler -50...+300 °C

