






Planung

















Flachkante mit Fase 1 mm +/-0.5 mm.

Seitenhinweise			
Zubehör – Synchronisierung für TIP-ON	53	Zubehör – TORX-Schraubendreher	55
Zubehör – Seitenstabilisierung	54	Befestigung der Korpusschienen	56
Zubehör – Frontstabilisierung	54	Montage, Demontage und Einstellung	58